




Снять фаску у ребра под шов (Вид В)

					ЕНВ-20.0.000.000.000 СБ		
<i>Изм./лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	Емкость вертикальная	<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>	<i>Анфилатов</i>				<i>К</i>	<i>Д</i>	<i>1:20</i>
<i>Проб.</i>	<i>Логинов</i>						
<i>Т.контр.</i>	<i>Чудинов</i>				<i>Лист 1</i>	<i>Листов 2</i>	
<i>Н.контр.</i>	<i>Логинов</i>				ООО"НАНО-ПЛАСТ"		
<i>Утв.</i>	<i>Игнатьев</i>						