




Снять фаску у ребра под шов (Вид В)

					ЕНВ-30,0,000,000,000 СБ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Емкость вертикальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Анфилатов				К	Д	1:20
Пров.	Логинов						
Г.контр.	Чудинов				Лист 1	Листов 3	
Н.контр.	Логинов				ООО"НАНО-ПЛАСТ"		
Утв.	Игнатьев						