







Технические требования:

- * Размеры для справок
1 Отверстия под анкерные болты просверлить по месту.
2 Натяжку хомутов производить после монтажа ложементов и емкости на месте.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Логинав.			
Проб.	Игнатъев.			
Т. контр.	Чудинов.			
Н. контр.	Логинав.			
Утв.	Игнатъев.			

ЕНГ-10.000.000.000 СБ			Лит.	Масса	Масштаб
Емкость накопительная горизонтальная 10м3			К	д	1:20
			Лист	Листов	1
			nanoplast		